


仙台若林ジャンクションのスピード抑制対策

仙 台東部道路と仙台南部道路を結ぶ仙台若林ジャンクションは事故多発地点です。特に雨天時においてスピードの出しすぎによる急ハンドルでスリップし、カーブを曲がりきれずにガードレールへ衝突する事故が多発しています。

ガードレール衝突地点は特にここ

(★石巻方面から⇒長町方面へ) (★長町方面から⇒石巻方面へ)



スピード抑制のための注意喚起看板を設置しています。道幅が広いように見えますが、スピードを出しすぎると曲がり切れません。スピードに注意してください。

